

Werk aan de winkel



Correspondent te Kreta



De bemanning van de Zeezwaluw werd in Aghios Nikolaos op Kreta gesignaleerd terwijl er druk gewerkt werd. Alle kuipvloernaden waren ontdaan van de oude Sikaflex. Na 26 jaar belopen, regen, wind, zeewater maar vooral de zon was de Sikaflex wat uitgedroogd en gescheurd

Goed Oud Hollands knieënwerk was het gevolg. 3 dagen naden krabben, vervolgens netjes afplakken en primer aanbrengen. Daarna 3 dagen lang elke dag een ander stuk kitten, zodat er altijd een stuk loopbaar blijft. Plastik zakken vol kit-plakband verdwenen in de vuilnisbak, armen, benen en kleding waren regelmatig met kit besmeurd, maar het vloertje mag er nu zijn. Nog een weekje wachten en dan kan er geschuurd worden. Resultaat in het volgende nummer!

—/—